


Faller-Reisen GmbH



Draisstr. 2 77815 Bühl (Baden) den 30.07.2021

Telefon: 07223-23855 Telefax: 07223-27804 E-Mail: info@faller-reisen.de www.Faller-Reisen.de

Das Fahrzeug muss entsprechend den Bedingungen des LGVFG Baden-Württemberg 2022 und den Bedingungen der Bundesförderung für E-Busse 2022 förderfähig sein

Allgemeines

Linkslenker

Ländercode Deutschland

Länge: maximal 8,50m

Breite: max. 2.550mm

Höhe: max: 3.400mm

Im vorderen Bereich Niederflurig

Innengeräusche Maximal: 72db(A) + 2db (A) werden nicht überschritten.

Außengeräusche: Die Druckluftgeräusche überschreiten 72 db(A) nicht; die Außengeräusche der Zusatzheizung überschreiten 65db(A) nicht

Antrieb

Elektrisch, mindestreichweite 150km pro Tag nach SORT 2.

Fahrwerk

BAS (Bremsassistent).

Bremslicht zusätzlich bei Betätigung Dauerbremse geschaltet

Fahrzeugaufbau

Gewichtsvariante bis 7,5t

Aufbauisolierung Fahrgastraum

Seitenscheiben einfach verglast

Fahrzeug in RAL 5017 lackiert

Abschleppöse vorne, schraubbar

Fahrgasttüren

Mindestens zwei Fahrgasttüren, davon mindestens 1 Tür doppelbreit.

Versorgungsanlage

Lademöglichkeit mit AC und DC

Fahrzeugelektrik

Onboard-Diagnose

Datenschnittstelle standardisiert für Fremdsysteme

Fahrerarbeitsplatz

Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
Freisprecheinrichtung Mobiltelefon mit Bluetooth-Technik.
Mikrofon für Fahrer,
Warnsignal akustisch bei - Feststellbremse nicht betätigt - Motor/Antriebssystem aus
Brandmeldeanlage, mit Detektionsleitung, zur Überwachung Motorraum.
Tachometeranzeige, Messbereich 125 km/h
Tachograf, EG-Kontrollgerät, digital,
Steckdose, 24 V, auf Klemme 30 (Dauerstrom) geschaltet, im Bereich der Instrumententafel
Sonnenrollo an Windschutzscheibe
Rückfahrwarner
Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz

Fahrerarbeitsplatz

Fahrersitz mit
Lendenwirbelunterstützung / Lordosemotor für Fahrersitz.
3-Punkt-Sicherheitsgurt Fahrersitz .
Gurtschloss Fahrersitz Wandseitig
Gurtschlosserkennung für Sicherheitsgurt Fahrersitz
Sitzheizung für Fahrersitz
Fahrerkabine mit Infektionsschutzscheibe

Klima/Heizung/Lüftung

Wärmetauscher mit Gebläse links im Einstiegsbereich und Heck
Klimatisierung für Fahrerplatz
Klimaanlage für Fahrgastraum, mind. 10kw
Gebläse Heizung für Fahrgastraum
Warmwasserheizung mit Standheizungsfunktion mit mind. 5kw

Bestuhlung

Insgesamt mindestens 21 – 27 Sitz und Stehplätze. (davon mindestens 10 Sitzplätze)
Haltegriffe integriert, gangseitig in Rückenlehnen (1 Stück).
Sondernutzungsfläche im Fahrgastraum mit Stellplatz für Rollstuhl, waagrechter
Verankerungsschienen für Rollstuhlfahrer

Informationseinrichtung

Audioanlage

Lautsprecher im Fahrgastraum mind. 4
Kombiantenne für Radio und DAB mit Verstärkung und Mobiltelefon (GSM DualbandUMTS)
Haltewunschtaster
Haltewunschtaster vor Tür 2
Haltewunschtaster, Fabr. Symbol Rollstuhl, an Seitenwand
Sondernutzungsfläche im Fahrgastraum links, auf die Fahrgastsignalanlage für Anmeldung Rollstuhl geschaltet
Taster für Anmeldung Rollstuhl, außen mit Symbol Rollstuhl, nach Tür 1 , Höhe behindertengerecht.
Außenanzeigen LAWO (LTG Rastatt) oder Vergleichbar mit Ansteuerungsmöglichkeit.

Fahrtzielanzeige front 16*128
Fahrtzielanlage in 2.ter Seitenscheibe rechts, Seitenscheibe ohne Siebdruck
Richtungsanzeige Seite rechts, Matrix Auflösung 16x112
Nummernanzeige Heck, Matrix Auflösung 16x28
Haltewunschanzeige mit Beschriftung STOP
Innenanzeige 15 Zoll TFT-Bildschirm.
Steuerung Sigma Control oder Vergleichbar
IBIS Verkabelung mit Sternpunkt
Antenne für Radio-Navigations und Mobiltelefonensignale

Innenausstattung Sonstiges

Feuerlöscher
Haltestangeneinrichtung im Niederflurbereich.
Senkrechte Haltestangen an den Sitzen.
Nothämmer, mit Seil gesichert und Aufrollautomatik.
Halter für Nothämmer geschraubt
Fußbodenbelag Mittelgang aus PVC
Fußbodenbelag Podeste aus PVC
Verkleidung der Seitenteile in den Einstiegen mit PVC oder .PVC und Nadelvlies
Haltestangeneinrichtung an der Tür 2
Halteschlaufen im Niederflurbereich
Haltestangenlackierung RAL 4007 purpurviolett
Trennwand zwischen ES rechts / Tür 2
Trennwand hinter Fahrersitz / Infektionsschutz

Lackierung

Fahrzeug-Lackierung einheitlich mit Unilack in RAL 5017

Sonstiges

Schilder und Druckschriften deutsch
Angabe des zu erwartenden Durchschnittsverbrauchs im Linienverkehr
Angabe der Garantiezeit- und Bedingungen, sowie Aufpreise für Garantieverlängerungen
Angabe der Vertragswerkstatt für Garantie- und Servicearbeiten im Raum Bühl/Baden
Angabe der Service-Intervalle
Angabe Garantierter Rücknahmepreis nach 8 Jahren und ca. 400.000km.
Lieferung bis spätestens Juni 2022
Optionalpreis: 2. Punkt-Sicherheitsgurten an jedem Sitz
Optionalpreis: Stoneridge Digitaltachograf